

平均自乗誤差

いま、物理量の真値を X とし、系統的誤差を完全になくしたあと、 n 回の直接測定によるその測定値を x_1, x_2, \dots, x_n とすると、それらの算術平均値

$$x = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \quad (1)$$

がもつとも真値 X に近い値と考えられる。また、それぞれの測定値の誤差 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ は

$$\varepsilon_1 = x_1 - X, \quad \varepsilon_2 = x_2 - X, \quad \dots, \quad \varepsilon_n = x_n - X \quad (2)$$

となり、これらの誤差の2乗の和の平均値

$$\mu^2 = \frac{1}{n} (\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \dots + \varepsilon_n^2) \quad (3)$$

を考え、その平方根 μ を平均自乗誤差と呼ぶ。それぞれの誤差が小さければ小さいほど μ の値は小さくなるので、 μ が小さいほどこれら測定値の組は信頼してよいと考えられる。すなわち、 μ は各測定値の信頼度の評価を与えるものと考えてよいのである。

ところが、真値 X は知ることができないので、誤差 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ は計算することができない。したがって、平均自乗誤差も求められないので、そのため真値 X の代りに算術平均値 x を用い、誤差の代りに残差 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ をつぎのように定義する。

$$\delta_1 = x_1 - x, \quad \delta_2 = x_2 - x, \quad \dots, \quad \delta_n = x_n - x \quad (4)$$

ガウスの誤差の理論によれば、 n が十分に大きいところでは、式(3)で定義された平均自乗誤差 μ は上式の残差を用いて、

$$\mu^2 = \frac{\delta_1^2 + \delta_2^2 + \dots + \delta_n^2}{n-1} \quad (5)$$

のように計算される。ここで、分母が n でなく $n-1$ であることに注意しよう。 μ は各測定値の信頼度を示す平均自乗誤差であり、 n 個の測定値の算術平均値 x は、それよりもさらに n 倍も信頼してもよいと考えられるので、

$$\mu_m^2 = \frac{\mu^2}{n} = \frac{\delta_1^2 + \delta_2^2 + \dots + \delta_n^2}{n(n-1)} \quad (6)$$

をとり、 μ_m を平均値の平均自乗誤差と定義する。すなわち、 μ_m は算術平均値 x の信頼度を与えるのである。平均自乗誤差のことをまた標準偏差と呼ぶ。

【例題】 針金の直径を測定して、つぎのような20個の測定値（単位mm）を得た。平均値およびその平均自乗誤差を求め、それらを表示せよ。

0.501, 0.502, 0.500, 0.497, 0.501, 0.507, 0.505,
0.499, 0.502, 0.501, 0.494, 0.505, 0.500, 0.501,
0.500, 0.502, 0.503, 0.501, 0.502, 0.503

【解】 平均自乗誤差の計算は表のように計算すれば、間違いが少ないであろう。

平均自乗誤差の計算

測定回数	0.500からの差	残 差	残差の2乗×10 ⁶
1	+ 0.001	- 0.0003	0.09
2	+ 0.002	+ 0.0007	0.49
3	0	- 0.0013	1.69
4	- 0.003	- 0.0043	18.49
5	+ 0.001	- 0.0003	0.09
6	+ 0.007	+ 0.0057	32.49
7	+ 0.005	+ 0.0037	13.69
8	- 0.001	- 0.0023	5.29
9	+ 0.002	+ 0.0007	0.49
10	+ 0.001	- 0.0003	0.09
11	- 0.006	- 0.0073	53.29
12	+ 0.005	+ 0.0037	13.69
13	0	- 0.0013	1.69
14	+ 0.001	- 0.0003	0.09
15	0	- 0.0013	1.69
16	+ 0.002	+ 0.0007	0.49
17	+ 0.003	+ 0.0017	2.89
18	+ 0.001	- 0.0003	0.09
19	+ 0.002	+ 0.0007	0.49
20	+ 0.003	+ 0.0017	2.89

平均値 + 0.0013 Σ = 150.20 × 10⁻⁶

すなわち、算術平均値は0.5013と求められる。

残差の2乗の和は150.2 × 10⁻⁶であるから、 μ_m は0.00063となる。

以上の結果を表現する場合に、平均値にその平均自乗誤差の値を付け加えて

$$0.50130 \pm 0.00063$$

(または0.5013 ± 0.0006)

間接測定における平均自乗誤差

物理量 X, Y, Z, \dots を測定して

$$A = f(X, Y, Z, \dots) \quad (7)$$

の関係式から物理量 A を求める実験はかなり多い。この測定を間接測定と呼ぶ。この測定において、 X の測定値を x_1, x_2, \dots, x_n 、 Y の測定値を y_1, y_2, \dots, y_m 、 Z の測定値を z_1, z_2, \dots, z_r 、 \dots とし、それぞれの平均値を x, y, z, \dots とすれば、物理量 A のもつとも真値に近い値 a は次式から求められる。

$$a = f(x, y, z, \dots) \quad (8)$$

また、 a の信頼度を示す平均自乗誤差 μ_a は次式から計算される。

$$\mu_a^2 = \left(\frac{\partial A}{\partial X}\right)^2 \mu_x^2 + \left(\frac{\partial A}{\partial Y}\right)^2 \mu_y^2 + \left(\frac{\partial A}{\partial Z}\right)^2 \mu_z^2 + \dots \quad (9)$$

ここで、 $\mu_x, \mu_y, \mu_z, \dots$ はそれぞれ式(6)から計算された平均値 x, y, z, \dots の平均自乗誤差である。式(9)は誤差の伝播法則と呼ばれている。

前節と同様に平均値 a に対しては、

$$a \pm \mu_a \quad (10)$$

のように表現する。